



Test du pendule

Impact de l'intérieur avec CORPS RIGIDE




Impact de l'extérieur avec CORPS SOUPLE



Capacité de résistance

ESSAI	RÉSULTAT DU TEST
CORPS SOUPLE À DESTRUCTION Impact localisé au centre du panneau central L=1984 – direction perpendiculaire Vitesse d'impact théorique = 8,6 m/sec -10 % = 7,74 m/sec V d'impact minimale Énergie d'impact minimale = 2695 J	• Déformation permanente marquée du panneau central et détachement partiel des montants • Plaquettes de fixation du panneau, certaines cassées, d'autres déformées • Panneaux latéraux intacts • Montants avec plaque de base déformée • Fissures dans la zone d'union plaque/tubulaire • Chevilles soulevées
TRACTION/POUSSÉE Force appliquée au centre du panneau central L=1984 – direction perpendiculaire	• Déformation permanente marquée du panneau central et détachement partiel des montants à 390 kg • Plaquettes de fixation du panneau, certaines cassées, d'autres déformées • Panneaux latéraux intacts • Montants avec plaque de base déformée • Chevilles soulevées



**Les résultats
des tests sont
visibles sur
deillacasa.net**

